


BEDRADINGSSCHEMA SPRINT 350



COLORAZIONE DEI CAVI

(BI) BIANCO	(B) BLEU	(G) GIALLO	(M) MARRONE	(N) NERO	(R) ROSSO	(V) VERDE	(VN) VERDE NERO	(VI) VIOLA
-------------	----------	------------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------------	------------

1. Gruppo ottico proiettore anteriore
2. Lampada biluce 6 V 25/25 W
3. Commutatore luci con pulsante per avvisatore acustico
4. Lampada illuminazione contagiri 6 V 1,5 W
5. Lampada spia rossa carica dinamo 6 V 1,5 W
6. Lampada spia verde per luci 6 V 1,5 W
7. Lampada illuminazione contaghiometri 6 V 1,5 W
8. Interruttore a chiave a 4 posizioni.
9. Avvisatore acustico
10. Interruttore stop per freno anteriore
11. Morsettiera ad innesti.
12. Portafusibile volante con fusibile da 15 A.
13. Interruttore stop per freno posteriore.
14. Bobina A.T.
15. Candela accensione
16. Regolatore di tensione
17. Dinamo
18. Batteria 6 V 12 Ah
19. Ruttore per accensione
20. Condensatore
21. Fanale posteriore
22. Lampada biluce 6 V 5/18 W
23. Lampada per luce di posizione 6 V 5 W
24. Portalampana nel proiettore